



REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES, NO CONFORMIDADES Y DENUNCIAS, MAYO 2016
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Forma Versión Fecha F-MA-004 REV-0 17-05-2016 ACC

NUMERO	Fecha	Tipología	Materia	De	Para	Status	Medidas Solicitadas	Medidas Adoptadas	Fecha Resolución	Resolución Final	Referencia
1	19-05-2016	Inspección Faena	Inspección Faena M2 Export - Modificaciones Requeridas por Constancia N°5 UMA	ARTURO CORTES	M2 EXPORT	Enviado	<p>Mejoramiento de Infraestructura exterior de Molino Línea 1 y 2. Esta debe considerar el posicionamiento de paneles laterales que lleguen a nivel de terreno. De modo de asegurar el encapsulamiento requerido para ambos equipos considerados como puntos críticos de emisión de material particulado fino indicados en la Constancia N°5 de nuestra Unidad.</p> <p>Mantenimiento de Manga Extracción de Material Particulado Suspendido en Línea 2. Se evidenció en inspección la fuga de material particulado proveniente de la manga del Molino Línea 2, por lo que se recomienda sellar puntos señalados en fotografía 5 de Anexo 2 y conversado en terreno.</p>	EN IMPLEMENTACIÓN	N/D	N/D	Constancia N°5/05.05.16 R-MA-006 19.05.16 M2 Export R-MA-006 25.05.16 M2 Export (Seguimiento)
2	19-05-2016	Inspección Reactiva	Amago de Incendio en Parque Programa Andacollo Verde	ARTURO CORTES	TECK CDA	Enviado	<p>Mejoramiento de Infraestructura de Seguridad Perimetral del Recinto De acuerdo a lo conversado con la Autoridad presente y Personal de TECK CDA, el Parque donde ocurrió el evento pertenece al Programa Andacollo Verde. Se constata que la faena (aun en construcción) se encuentra por razones desconocidas por esta Unidad en estado de stand-by/abandono, siendo evidenciado falta de un Plan de Seguridad que resguarde la infraestructura del sector e impida que antisociales puedan ingresar y causar desmanes. No existen barreras que impidan el ingreso de personas ajenas a la faena.</p> <p>Implementación de Personal de Seguridad en Faena De acuerdo a lo conversado con testigos del evento y personas que acudieron al sitio del evento posterior control por parte de Bomberos, al estar el recinto sin personal de seguridad presente 24/7 permite que jóvenes y antisociales puedan acudir al sector para beber alcohol (se constata presencia de latas de cerveza en sector alledaño a la caseta incendiada)</p> <p>Resguardo de Materiales y Equipamiento perteneciente a la Obra Considerando que colindante a la caseta incinerada (la cual se desconoce si contenía material adicional al observado en los alrededores a ésta), se solicita poseer bodega de almacenamiento temporal para materiales y equipamiento para la faena inspeccionada en virtud de evitar que éstos sean alcanzados por un foco de fuego o bien que puedan potencialmente originar la</p>	A LA ESPERA DE RESPUESTA	N/D	N/D	R-MA-006 19.05.16 Teck CDA
3	25.05.16	Inspección Reactiva	Seguimiento de Medidas y Denuncia Ciudadana	ARTURO CORTES	M2 EXPORT	Por Enviar	Implementar un sistema previsorio de extracción de material particulado en suspensión L1 y L2	A LA ESPERA DE RESPUESTA	N/D	N/D	R-MA-006 25.05.16 M2 Export
4	25.05.16	Inspección Reactiva	Fiscalización de Plan de Barrido	ARTURO CORTES	Plan de Barrido	Por Enviar	Revisar frecuencia de Plan de Barrido en calles Sixto Valdivia y Amenábar	A LA ESPERA DE RESPUESTA	N/D	N/D	R-MA-006 25.05.16 Plan Barrido
5	27.05.16	Inspección Reactiva	Inspección por Quema No Autorizada de Material Orgánico	ARTURO CORTES	Luis Alcayaga	Por Enviar	Amago de Incendio y acción controlar foco por posible expansión de incendio a casas colindante	Eliminación de Foco	27.05.16	N/D	R-MA-006 27.05.16 Incumplimiento de OAM Art-22 Luis Alcayaga