



Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo  
Camino a Chepiquilla s/n  
Andacollo, Región de Coquimbo, Chile  
www.teck.com

### Registro de tronaduras ejecutadas y suspendidas

Código Formulario: F-AMB-43  
N° revisión Formulario: 00  
Fecha actualización: Agosto 2023

Fecha del reporte	22/07/2025
-------------------	------------

Fuegos programados			
Fase 09 Banco 910 Malla 06C-07B-10A	Fase 09 Banco 920 Malla 13C-14B-15B-17	Fase 06 Banco 880 Malla 14B	Fase 06 Banco 880 Malla 04B-06B
Fase 06 Banco 880 Malla Precorte	Fase 07B Banco 1080 Malla 03B-04A-05B		

Fuegos efectivamente ejecutados			

#### Datos tronaduras ejecutadas y suspendidas

Fuego N°	Fase, banco, y malla programada	Estado / Motivo de suspensión	Hora programada para tronar	Hora Ejecución / suspensión	Condiciones al momento de ejecutar las tronaduras (solo aplica para fuegos ejecutados)					
					Estación Urmeneta			Estación Chepiquilla		
					Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)
1	Fase 09 Banco 910 Malla 06C-07B-10A	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
2	Fase 09 Banco 920 Malla 13C-14B-15B-17	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
3	Fase 06 Banco 880 Malla 14B	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
4	Fase 06 Banco 880 Malla 04B-06B	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
5	Fase 06 Banco 880 Malla Precorte	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
6	Fase 07B Banco 1080 Malla 03B-04A-05B	Suspendida por condición de viento	10:30	17:00						
7										
8										
9										
10										

Las tronaduras suspendidas se reprograman para el día:	23/07/2024
--	------------

Observaciones y/o comentarios