



Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo
Camino a Chepiquilla s/n
Andacollo, Región de Coquimbo, Chile
www.teck.com

Registro de tronaduras ejecutadas y suspendidas

Código Formulario: F-AMB-43
N° revisión Formulario: 00
Fecha actualización: Agosto 2023

Fecha del reporte

09/07/2025

Fuegos programados

Fase 09 Banco 910 Malla 5B-6A	Fase 06 Banco 890 Malla 16A	Fase 06 Banco 890 Malla Precorte	Fase 06 Banco 880 Malla 4A
Fase 06 Banco 880 Malla Precorte	Fase 09 Banco 910 Malla 8A-9A-11A		

Fuegos efectivamente ejecutados

Fase 09 Banco 910 Malla 5B-6A	Fase 06 Banco 890 Malla 16A	Fase 06 Banco 890 Malla Precorte	Fase 06 Banco 880 Malla 4A
Fase 06 Banco 880 Malla Precorte	Fase 09 Banco 910 Malla 8A-9A-11A		

Datos tronaduras ejecutadas y suspendidas

Condiciones al momento de ejecutar las tronaduras (solo aplica para fuegos ejecutados)

Fuego N°	Fase, banco, y malla programada	Estado / Motivo de suspensión	Hora programada para tronar	Hora Ejecución / suspensión	Estación Urmeneta			Estación Chepiquilla		
					Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)
1	Fase 06 Banco 890 Malla 16A	Ejecutada	10:30	13:30	329	N-S	3.9	10	N-S	1.6
2	Fase 06 Banco 890 Malla Precorte	Ejecutada	10:30	13:30	329	N-S	3.9	10	N-S	1.6
3	Fase 06 Banco 880 Malla 4A	Ejecutada	10:30	13:30	329	N-S	3.9	10	N-S	1.6
4	Fase 06 Banco 880 Malla Precorte	Ejecutada	10:30	13:30	329	N-S	3.9	10	N-S	1.6
5	Fase 09 Banco 910 Malla 5B-6A	Ejecutada	10:30	13:38	332	N-S	4.1	337	N-S	4.1
6	Fase 09 Banco 910 Malla 8A-9A-11A	Ejecutada	10:30	15:14	333	N-S	3.1	11	N-S	2
7										
8										
9										
10										

Las tronaduras suspendidas se reprograman para el día:

Observaciones y/o comentarios